

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора ГБУ ДО РО «СШОР № 5»



С.А. Несудимова

«04» 2023 года

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

Ростовской области

«Спортивная школа олимпийского резерва № 5»

- (- зал спортивный крытый универсальный (тренажерный) 23,37х11,58м;
- зал спортивный крытый универсальный 23,40х11,57м (игровой);
- футбольное поле с беговыми дорожками;
- площадки для мини-футбола;
- физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа;
- площадка для пляжных видов спорта;
- поле для метания)

(наименование объекта)

Адрес объекта: 344002, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора ГБУ ДО РО «СШОР № 5»



С.А. Несудимова

«04» 2023 года

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Здание ГБУ ДО РО «СШОР № 5»

1.2. Адрес объекта 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть двухэтажного здания, на 1-ом и 2-ом этаже, 1062 кв.м (2 и 3 блок)

- зал спортивный крытый универсальный (тренажерный) 23,37х11,58м;

- зал спортивный крытый универсальный 23,40х11,57м (игровой);

- наличие прилегающего земельного участка к зданию нет.

- футбольное поле с беговыми дорожками;

- площадки для мини-футбола;

- физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа;

- площадка для пляжных видов спорта;

- поле для метания

1.4. Год постройки здания 2003г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 5»; ГБУ ДО РО «СПОР № 5».

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а.

1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.8. Форма собственности государственная.

1.9. Территориальная принадлежность региональная (областная).

1.10. Вышестоящая организация (наименование).

Министерство физической культуры и спорта Ростовской области.

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 68.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг:

специализированная спортивная подготовка в отдельных дисциплинах: гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, регби, триатлон, баскетбол, волейбол, футбол, гольф, бейсбол, легкая атлетика, хоккей на траве.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: без ограничения

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: --

2.6 Плановая мощность: посещаемость 436 человека (пропускная способность)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городским общественным транспортом: автобусы № 8, 49, 65А до ост. «Ростов-Арена» («Пляжная»), далее по пешеходной дорожке наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта 898м
3.2.2 Время движения (пешком) 20мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки: отсутствуют
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, неровности дороги)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах колясках (на 1-ом этаже)	ДУ
3.	передвигающиеся на креслах колясках (на 2-ом этаже)	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с нарушениями умственного развития	ДУ
8.	На игровых площадках	ДУ

* -указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Все зоны и участки здания	Не нуждается
8.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется ремонт дорожной службой
9.	Пути движения к спортивным (игровым) площадкам	Не нуждается
10.	Санитарно-гигиенические помещения в районе игровых площадок	Требуется ремонт

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора ГБУ ДО РО «СШОР № 5»
С.А. Несудимова
«24» 04 2023 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание ГБУ ДО РО «СШОР № 5»
- 1.2. Адрес объекта 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть двухэтажного здания, на 1-ом и 2-ом этаже, 1062 кв.м (2 и 3 блок)
 - зал спортивный крытый универсальный (тренажерный) 23,37х11,58м;
 - зал спортивный крытый универсальный 23,40х11,57м;
 - наличие прилегающего земельного участка к зданию нет.
 - футбольное поле с беговыми дорожками;
 - площадки для мини-футбола;
 - физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа;
 - площадка для пляжных видов спорта;
 - поле для метания
- 1.4. Год постройки здания 2003, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, 2024-2025г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 5»; ГБУ ДО РО «СШОР № 5»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная (областная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство физической культуры и спорта Ростовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 68

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг: специализированная спортивная подготовка в отдельных дисциплинах: гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ, регби, триатлон, баскетбол, волейбол, футбол, гольф, бейсбол, легкая атлетика, хоккей на траве.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: без ограничения
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: --
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 436 человека (пропускная способность)
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городским общественным транспортом: автобусы № 8, 49, 65А до ост. «Ростов-Арена» («Пляжная»), далее по пешеходной дорожке наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 898м

3.2.2 время движения (пешком) 20мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, неровности дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах колясках (на 1-ом этаже)	ДУ
3.	передвигающиеся на креслах колясках (на 2-ом этаже)	ВНД
4.	с нарушениями опорнодвигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с нарушениями умственного развития	ДУ
8.	На игровых площадках	ДУ

* -указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
8.	Путь (пути) движения к игровым площадкам (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
9.	Территория, прилегающая к игровым площадкам (участок)	ДП-В
10.	Путь (пути) движения внутри игровых площадок (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
11.	Зона целевого назначения игровых площадок (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
12.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)

** Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ- доступно условно, ВНД- временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требует ремонта
2.	Вход (входы) в здание	Не требует ремонта
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требует ремонта
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требует ремонта
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не требует ремонта
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требует ремонта
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требует ремонта дорожной службой
8.	Все зоны и участки здания	Не требует ремонта

* -указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-И (О.С. Г. У) Доступно частично избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ http://www.growingdon.narod.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 01/2023 от «14» апреля 2023 г.
2. Решения Комиссии _____ от «18» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора ГБУ ДО РО «СШОР № 5»



С.А. Несудимова

2023 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01/2023

Ростовская область

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 14 » апреля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание ГБУ ДО РО «СШОР № 5»
- 1.2. Адрес объекта 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть двухэтажного здания, на 1-ом и 2-ом этаже, 1062 кв.м (2 и 3 блок)
 - зал спортивный крытый универсальный (тренажерный) 23,37х11.58м;
 - зал спортивный крытый универсальный 23,40х11,57м;
 - наличие прилегающего земельного участка к зданию нет.

- футбольное поле с беговыми дорожками;
- площадки для мини-футбола;
- физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа;
- площадка для пляжных видов спорта;
- поле для метания

1.4. Год постройки здания 2003

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, 2024-2025г

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 5»; ГБУ ДО РО «СШОР № 5»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Специализированный спортивный комплекс (гребной канал «Дон» 2 и 3 блок) ГБОУ ДО РО «СШОР № 5» по водным видам спорта.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городским общественным транспортом: автобусы № 8, 49, 65А до ост. «Ростов-Арена» («Пляжная»), далее по пешеходной дорожке наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 898м

3.2.2 время движения (пешком) 20мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, неровности дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах колясках (на 1-ом этаже)	ДУ
3.	передвигающиеся на креслах колясках (на 2-ом этаже)	ВНД
4.	с нарушениями опорнодвигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с нарушениями умственного развития	ДУ
8.	На игровых площадках	ДУ

* указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение № Фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1, 2, 51
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	2,
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)	3, 4, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)	49, 50 7, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28
4.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	5, 13, 14, 15, 16, 34, 35, 36, 37, 42,
5.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	4, 6, 13, 17, 30, 34, 35, 40, 43, 45, 46, 51
6.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	Схема на стр.30
7.	Путь (пути) движения к игровым площадкам, к акватории канала (в т.ч. пути эвакуации) (схема на стр. 31)	ДП-В	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 81, 82
8.	Территория, прилегающая к игровым площадкам, акватория канала (участок)	ДП-В	54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 73, 83
9.	Зона целевого назначения игровых площадок (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	61, 62, 67, 68, 74, 75, 80, 84, 85
10.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)	86, 87, 88, 89, 90
11.			

** Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ- доступно условно, ВНД–недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,С, Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
11.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
12.	Вход (входы) в здание	Не нуждается

13.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
14.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
15.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
16.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
17.	Все зоны и участки здания	Не нуждается
18.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется ремонт дорожной службой
19.	Пути движения к спортивным (игровым) площадкам	Не нуждается
20.	Санитарно-гигиенические помещения в районе игровых площадок	Требуется ремонт

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-И (О.С., Г, У) Доступно частично избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно - сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:		
1. Территории, прилегающей к объекту		2
2. Входа (входов) в здание		2
3. Путей движения в здании		2
4. Зоны целевого назначения объекта		4
5. Санитарно - гигиенических помещений		2
6. Системы информации (и связи) на объекте		2
7. Пути (путь) движения к игровым площадкам, к акватории канала		2
8. Территория, прилегающая к игровым площадкам, акватория канала		2
9. Зона целевого назначения игровых площадок (целевого посещения объекта)		4
10. Санитарно-гигиенических помещений		2

Результаты фотофиксации на объекте есть на 11 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы и.о. директора
(Должность, Ф.И.О.)

С.А. Несудимова



Члены рабочей группы:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

председатель РГО РРСО, КОИ-ОД, ИОИЧ

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Александров Александр РРСО ИИОИЧ

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

заместитель директора по АХЧ Романов И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

начальник ОТ Трунов К.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение Фотографии к Акту обследования № ____ от ____ 2023г.

Фото № 1




Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5




Фото № 6



Фото № 7




Фото № 8



Φωτο № 9



Φωτο № 10




Φωτο № 11



Φωτο № 12



Φωτο № 13



Φωτο № 14



Φωτο № 15



Φωτο № 16



Фото № 17




Фото № 18



Фото № 19




Фото № 20



Фото № 21




Фото № 22



Фото № 23



Фото № 24



Фото № 25




Фото № 26



Фото № 27



Фото № 28



Фото № 29



Фото № 30



Фото № 31





Фото № 32



Φοτο № 33



Φοτο № 34



Φοτο № 35



Φοτο № 36




Φοτο № 37



Φοτο № 38



Φοτο № 39



Φοτο № 40



Фото № 41




Фото № 42




Фото № 43



Фото № 44



Фото № 45




Фото № 46



Фото № 47




Фото № 48



Φωτο № 49



Φωτο № 50



Φωτο № 51



Φωτο № 52



Φωτο № 53




Φωτο № 54



Φωτο № 55



Φωτο № 56



Φωτο № 57



Φωτο № 58




Φωτο № 59



Φωτο № 60




Φωτο № 61



Φωτο № 62



Φωτο № 63



Φωτο № 64



Фото № 65




Фото № 66




Фото № 67



Фото № 68




Фото № 69



Фото № 70




Фото № 71




Фото № 72



Φωτο № 73




Φωτο № 74




Φωτο № 75




Φωτο № 80



Φωτο № 81



Φωτο № 82




Φωτο № 83



Φωτο № 84




Φωτο № 85




Φωτο № 86



Φωτο № 87



Φωτο № 88



Φωτο № 89




Φωτο № 90




Φωτο № 91



Φωτο № 92



Путь движения от здания к
спортивным площадкам



Расстояние
= 552 м.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание ГБУ ДО РО «СПОР № 5», г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 51		К,О,С, Г,У		Не требует
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1, 2, 51	Нет разделения проезжей части и пешеходных дорожек.	К,О,С, Г,У	Обозначить пешеходные дорожки (выделить от проезжей части контрастной полосой) шириной 1,2 м.	Требует ремонта
1.3	Лестница (наружная)	Есть (эвакуационная)		31, 32, 33		С, Г,У		Не требует
1.4	Пандус (наружный)	Есть (переносной)		92		К		Не требует
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано не для всех МГН	К,О,С, Г,У	Обеспечить доступность всех МГН.	Требует ремонта

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1.2 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Дверь (входная)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		2, 91	Не требует
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (С, Г, У)		31, 32, 33	Обозначить пешеходные дорожки (выделить от проезжей части контрастной полосой) шириной 1,2 м.

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: визуальные, тактильные средств на входной группе – СП 59.13330.2012.- есть «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»- ДЧ-В

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.

И Результаты обследования: 2. Входа (выходов) в здание

Здание ГБУ ДО РО «СПОР № 5», г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		31, 32, 33		С		Не требует
2.2	Пандус(наружн.)	есть		92		К		Не требует
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2, 91	Входная площадка поднята на 0.05м. Поверхность -плитка.	К	В связи со спецификой назначения здания, не требуется адаптировать площадку для инвалидов на креслах-колясках.	Не требует
2.4	Дверь (входная)	есть		3, 4, 8	Двери двухстворчатые шириной 1.80м, свободный проход 0.90м.	С		Не требует
2.5	Тамбур	есть	4		Адаптировано для всех МГН			Не требует
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано не для всех МГН	К, С	Обеспечить доступность МГН с учётом специфики здания	Не требует

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Дверь (входная)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		2, 91	Не требует
Лестница (наружная)	ДЧ-И (С, Г, У)		31, 32, 33	Указатели тактильно наземные для инвалидов по зрению (лестница наружная)
Входная площадка (перед дверью)	ДП-В		2, 91	Не требует

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: визуальные, тактильные средств на входной группе – СП 59.13330.2012.- есть «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»- ДЧ-В

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Здание ГБУ ДО РО «СШОР № 5». г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3, 4, 49, 50		К,О,С, Г,У		Не требует
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3, 10,	На лестницах нет вторых поручней. Поручни не имеют горизонтальных завершений и закруглений.	О,С,У	Поручни по всему зданию адаптировать по ГОСТу: выполнить горизонтальные завершения и закругления.	Требует ремонта
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		2, 91	Адаптировано для всех МГН			Не требует
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12, 14, 30, 31, 32, 33	Адаптировано частично для всех МГН, кроме инвалидов на креслах - колясках. Не на всем протяжении путей	К,С	На лестнице запасного выхода выполнить горизонтальные завершения и закругления поручней.	Требует ремонта

					эвакуации есть знаки направления, соответствующие стандарту.			
ОБЩИЕ требования к зоне	есть				Адаптировано не для всех МГН	К,О, С,Г,У	Обеспечить доступность МГН с учётом специфики здания	Требуется ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДЧ-И (Г,У)		3,10,47, 48,49	Выполнить горизонтальные завершения и закругления на поручнях Требуется ремонт
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДЧ-И (Г,У)		9,12,14, 30,31,32 33,45,46	На лестнице запасного выхода выполнить горизонтальные завершения и закругления поручней.
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-В		3,4,11,12, 20,23,25, 29,49	Требуется ремонт Не требуется

* указывается: ДЧ-В- доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны – организация

альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Удостоверено выполнение горизонтальных завершений и закругления на поручнях, проведение адаптации путей эвакуации, выполнение в комплексе монтажа тактильных и визуальных обозначений - СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание ГБУ ДО РО «СПОР № 5», г. Ростов-на-Дону, ул.Пойменная, 2а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		34,35, 36,37	Адаптировано для всех МГН.			Не требует
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		6,7,8, 9,17,1 8,24,	Двери в тренажёрном зале и спортзале двухстворчатые 2*0.65м. Адаптировано для всех МГН, кроме инвалидов на креслах-колясках.	К	Инвалиды на креслах-колясках не участвуют в тренировочном процессе.	Не требует
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина Индивидуаль- ного	нет						

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.
 Приложение 4 (II)
 I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На данном ОСИ не используются труд инвалидов.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На данном ОСИ нет жилых помещений.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание ГБУ ДО РО «СШОР № 5», г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		4,5,13, 14,15, 16,42	Не адаптированы для всех МГН: дверные проёмы менее 0.90м, пороги более 0.014м, не соответствует стандарту расположение сантехники, отсутствуют поручни значимые для инвалидов опорников.	К,О	Адаптировать туалетные комнаты (мужская, женская) для всех групп инвалидов, в том числе для инвалидов на креслах колясках на данном этапе не целесообразно.	Требуется ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть		13,14, 15,16.	Не адаптировано для всех МГН. Не соответствуют стандарту входные двери –проёмы менее 0.70м, пороги более 0.014м, не обеспечен подход для инвалидов опорников и инвалидов на креслах-колясках, отсутствуют	К,О	Адаптировать душевые комнаты (мужская, женская) для всех групп инвалидов, в том числе для инвалидов на креслах колясках на данном этапе не целесообразно.	Требуется ремонт

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	21, 22	Адаптировано частично для всех МГН, кроме инвалидов на креслах-колясках.	поруки значимые для инвалидов опорников.		Рекомендуется оборудовать мужскую и женскую раздевалки устойчивой мебелью. Нанести информационные обозначения на все двери раздевальных комнат.	Требуется ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Адаптировано не для всех МГН	К, О		Обеспечить доступность МГН с учётом специфики здания	Требуется ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (Г, У)		4,5,13, 14,15, 16,42	Не требует
Душевая/ ванная комната	ДЧ-И (Г, У)		13,14,1 5,16.	Требуется ремонт
Бытовая комната (гардеробная)	ДП-И (О,С,Г,У)		21,22	Оборудовать раздевалки устойчивой мебелью, СП 59.1330-2012 «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Требуется ремонт

* указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетные и душевые комнаты для маломобильных групп населения имеющих доступ к тренировочному процессу –СП 59.1330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание ГБУ ДО РО «СШОР № 5». г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		2,4,6, 10,13, 14, 17,30, 34,35, 42,43, 48,49, 50,51	Адаптировано для МГН	К,О, С,Г, У		Не требует
6.2	Акустические средства	нет			Не адаптировано для МГН			Не требует
6.3	Тактильные средства	есть		2,45	Адаптировано для МГН	С		Не требует
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано не для всех МГН	К,О, С,Г, У	Обеспечить доступность МГН с учётом специфики здания	Требует ремонта

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДЧ-В		2,4,6, 10,13, 14, 17,30, 34,35, 42,43, 48,49, 50,51	Не требует.
Тактильные средства			2,45	Не требует.

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.

I Результаты обследования:

7. Пути (путь) движения к игровым площадкам, к акватории канала ГБУ ДО РО «СШОР № 5». г.Ростов-на-Дону, ул.Пойменная, 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально -планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7.1	Путь (пути) движения на территории	есть	Схема, стр. 31	52,53, 54,63, 71,72	Нет разделения проезжей части и пешеходных дорожек.	К,О,С, Г,У	Обозначить пешеходные дорожки (выделить от проезжей части контрастной полосой) шириной 1,2 м.	Требуется ремонта
7.2	Лестница	нет						Не требуется
7.3	Пандус	нет				К		Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано не для всех МГН	К,О,С, Г,У		Требуется ремонта

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 7.1 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 7.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения на территории	ДП-В	Схема, стр. 31	52, 53, 54, 63, 71, 72	Обозначить пешеходные дорожки (выделить от проезжей части контрастной полосой) шириной 1,2 м.

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: визуальные, тактильные средства на входной группе – СП 59.13330.2012.- есть
«СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»- ДП-В

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.

І Результаты обследования:

8. Территория, прилегающая к игровым площадкам, акватории канала

ГБУ ДО РО «СШОР № 5», г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
8.1	Лестница	нет						
8.2	Пандус	нет				К		Не требует
8.3	Входная площадка (перед игровыми площадками)	есть		59,60, 65, 66,69 73, 83	Поверхность –плитка, асфальтовое покрытие	К, С	В связи со спецификой назначения игровых площадок, не требуется адаптировать площадку для инвалидов.	Не требует
8.4	Дверь (калитки)	есть		58,60, 61,65, 66,69, 73,83	калитки двухстворчатые шириной 1.80м, свободный проход 0.90м.	К		Не требует
8.5	Тамбур	нет						Не требует
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано не для всех МГН	К, С	Обеспечена доступность МГН с учётом специфики игровых площадок.	Не требует

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 8.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 8.4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Дверь (калитки) (входная)	ДП-В		58,60,61, 65,66,69, 73,83	Не требует
Входная площадка (перед калитками)	ДП-В		59,60,65, 66,69,73, 83	Указатели тактильно паземные для инвалидов по зрению Не требует

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: визуальные, тактильные средств на входной группе – СП 59.13330.2012.- есть «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»- ДП-В

I Результаты обследования:
9. Зоны целевого назначения игровых площадок (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
ГБУ ДО РО «СШОР № 5». г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
9.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
9.2	Зальная форма обслуживания	нет						
9.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
9.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
9.5	Кабина инди- видуального обслуживания	нет						
9.6	Обслуживание на спортивных площадках	есть		61,62, 67,68, 74,75,		К,О,С,У		Не требует

				80,84, 85					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано не для всех МГН		Обеспечена доступность МГН с учётом специфики спортивных площадок		Не требует

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Обслуживание на спортивных площадках	ДП-В		61,62, 67,68, 74,75, 80,84, 85	

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: визуальные, тактильные средств на входной группе – СП 59.13330.2012. - есть
«СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» – ДП-В

9. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Формат 1 - места приложения труда							
Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению: На данном ОСИ не используется труд инвалидов.

I Результаты обследования:

**9. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (Акта обследования ОСИ)	Приложение			Рекомендации по адаптации (вид работы)** Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото		

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На данном ОСИ нет жилых помещений

Приложение 10
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/2023 от «14» апреля 2023г.

I Результаты обследования:
10. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ ДО РО «СПОР № 5», г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
10.1	Туалетная комната	есть		86,87, 88	Адаптированы для всех МГН: дверные проёмы соответствует стандарту, расположения сантехники, поручни для инвалидов опорников-есть.	К,О		Не требуют
10.2	Бытовая комната (гардеробная)	есть		89,90	Адаптировано для всех МГН.			Не требуют
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано не для всех МГН	К,О	Обеспечить доступность МГН с учётом специфики здания	Не требуют

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната			86,87, 88	Не требует
Бытовая комната (гардеробная)			89,90	Не требует

* указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД**- недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: визуальные, тактильные средства на входной группе - СП 59.13330.2012. - есть

«СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»- ДП-В